



LEGENDA


|    |   |
|----|---|
| 01 | Guarda corpo metálico pintado com esmalte sintético para metal cor de ref. fo metalizado suavi ou similar   |
| 02 | Tela cerâmica tipo francesa inclinação conforme projeto de cobertura  |
| 03 | Janela de alvir em madeira pintada com esmalte sintético para madeira cor de ref. Agata Azul Suavi ou similar e vidro liso brn                                      |
| 04 | Tela cerâmica tipo francesa inclinação conforme projeto de cobertura  |
| 05 | Porta de alvir em madeira pintada com esmalte sintético para madeira cor de ref. Agata Azul Suavi ou similar e vidro liso brn                                       |
| 06 | Guarda corpo metálico existente pintado com esmalte sintético para metal cor de ref. fo metalizado suavi ou similar e vidro liso brn                                |
| 07 | Grade metálica fixada em parafus metálicos modelo Nyloc Gravidu ou similar  |
| 08 | Escada metálica a construir, pintada com esmalte sintético para metal cor de ref. fo metalizado suavi ou similar e degraus em granito ou vidro cor de ref. cerâmica |
| 09 | Cornilho metálico pintado com esmalte sintético para metal cor de ref. fo metalizado suavi ou similar   |
| 10 | Paralelo original recuperado e pintado com tinta mineral a base de água cor de ref. 765AL, Sanilago claro, lbram ou similar   |
| 11 | Porta externa em vidro laminado e temperado fixado nos muros existentes   |
| 12 | Gratado para o perfil em alumínio convencional pintado com tinta mineral a base de água cor de ref. 825AL, Leado Clito, Lbram ou similar                            |
| 13 | Porta existente de alvir em madeira pintada com esmalte sintético para madeira cor de ref. Agata Azul Suavi ou similar  |
| 14 | Escada a construir em alumínio com piso cimentado cantado pintado com tinta para piso externo cor de ref. Alameda Suavi ou similar                                  |
| 15 | Escada externa existente em pedra   |
| 16 | Porta a construir de alvir em madeira pintada com esmalte sintético para madeira cor de ref. Agata Azul Suavi ou similar e vidro liso brn, lbram ou similar         |
| 17 | Cala metálica em chapa dobrada, a construir   |
| 18 | Tela cerâmica tipo francesa inclinação conforme projeto de cobertura  |
| 19 | Guarda corpo metálico a construir similar ao existente pintado com esmalte sintético para metal cor de ref. fo metalizado suavi ou similar e vidro liso brn         |
| 20 | Janela de alvir em madeira pintada com esmalte sintético para madeira cor de ref. Agata Azul Suavi ou similar   |
| 21 | Janela em madeira de alvir pintada com esmalte sintético para madeira cor de ref. Agata Azul Suavi ou similar   |
| 22 | Janela tipo guilhotina em madeira pintada com esmalte sintético para madeira cor de ref. Agata Azul Suavi ou similar e vidro liso brn                               |
| 23 | Plaf em madeira 20 x 20 cm para apoio de lampado  |
| 24 | Contrifortia lateral existente recuperado e pintado com tinta mineral a base de água na cor lbram, lbram ou similar   |
| 25 | Portão externo metálico com barras chata e quadradas, 2 folhas  |
| 26 | Tela cerâmica recuperada existente com chapisco pintado com tinta mineral a base de água cor de ref. 825AL, Leado Clito, Lbram ou similar                           |
| 27 | Modula pintada com esmalte sintético para madeira cor de ref. Branco Suavi ou similar   |
| 28 | Capina pintada com tinta mineral a base de água na cor lbram, lbram ou similar, revestida com laca de pedra na cor natural após lixar e lixar a interior de madeira |
| 29 | Cornilho pintado com tinta mineral a base de água na cor lbram, lbram ou similar  |
| 30 | Contrifortia existente recuperado e pintado com tinta mineral a base de água na cor lbram, lbram ou similar   |
| 31 | Escada existente pintada com tinta mineral a base de água na cor lbram, lbram ou similar  |
| 32 | Porta original de alvir pintada com esmalte sintético para madeira cor de ref. Agata Azul Suavi ou similar e vidro liso brn   |
| 33 | Alumínio em veneziana de alumínio na cor natural  |




VISTA 03  
ESC.: 1/80



DET. ADORNO 01  
ESC.: 1/20



DET. ADORNO 02  
ESC.: 1/20



VISTA 04  
ESC.: 1/80

LEGENDA

|    |   |
|----|---|
| 01 | Guarda corpo metálico pintado com esmalte sintético para metal cor de ref. fo metalizado suavi ou similar   |
| 02 | Tela cerâmica tipo francesa inclinação conforme projeto de cobertura  |
| 03 | Janela de alvir em madeira pintada com esmalte sintético para madeira cor de ref. Agata Azul Suavi ou similar e vidro liso brn                                      |
| 04 | Tela cerâmica tipo francesa inclinação conforme projeto de cobertura  |
| 05 | Porta de alvir em madeira pintada com esmalte sintético para madeira cor de ref. Agata Azul Suavi ou similar e vidro liso brn                                       |
| 06 | Guarda corpo metálico existente pintado com esmalte sintético para metal cor de ref. fo metalizado suavi ou similar e vidro liso brn                                |
| 07 | Grade metálica fixada em parafus metálicos modelo Nyloc Gravidu ou similar  |
| 08 | Escada metálica a construir, pintada com esmalte sintético para metal cor de ref. fo metalizado suavi ou similar e degraus em granito ou vidro cor de ref. cerâmica |
| 09 | Cornilho metálico pintado com esmalte sintético para metal cor de ref. fo metalizado suavi ou similar   |
| 10 | Paralelo original recuperado e pintado com tinta mineral a base de água cor de ref. 765AL, Sanilago claro, lbram ou similar   |
| 11 | Porta externa em vidro laminado e temperado fixado nos muros existentes   |
| 12 | Gratado para o perfil em alumínio convencional pintado com tinta mineral a base de água cor de ref. 825AL, Leado Clito, Lbram ou similar                            |
| 13 | Porta existente de alvir em madeira pintada com esmalte sintético para madeira cor de ref. Agata Azul Suavi ou similar  |
| 14 | Escada a construir em alumínio com piso cimentado cantado pintado com tinta para piso externo cor de ref. Alameda Suavi ou similar                                  |
| 15 | Escada externa existente em pedra   |
| 16 | Porta a construir de alvir em madeira pintada com esmalte sintético para madeira cor de ref. Agata Azul Suavi ou similar e vidro liso brn, lbram ou similar         |
| 17 | Cala metálica em chapa dobrada, a construir   |
| 18 | Tela cerâmica tipo francesa inclinação conforme projeto de cobertura  |
| 19 | Guarda corpo metálico a construir similar ao existente pintado com esmalte sintético para metal cor de ref. fo metalizado suavi ou similar e vidro liso brn         |
| 20 | Janela de alvir em madeira pintada com esmalte sintético para madeira cor de ref. Agata Azul Suavi ou similar   |
| 21 | Janela em madeira de alvir pintada com esmalte sintético para madeira cor de ref. Agata Azul Suavi ou similar   |
| 22 | Janela tipo guilhotina em madeira pintada com esmalte sintético para madeira cor de ref. Agata Azul Suavi ou similar e vidro liso brn                               |
| 23 | Plaf em madeira 20 x 20 cm para apoio de lampado  |
| 24 | Contrifortia lateral existente recuperado e pintado com tinta mineral a base de água na cor lbram, lbram ou similar   |
| 25 | Portão externo metálico com barras chata e quadradas, 2 folhas  |
| 26 | Tela cerâmica recuperada existente com chapisco pintado com tinta mineral a base de água cor de ref. 825AL, Leado Clito, Lbram ou similar                           |
| 27 | Modula pintada com esmalte sintético para madeira cor de ref. Branco Suavi ou similar   |
| 28 | Capina pintada com tinta mineral a base de água na cor lbram, lbram ou similar, revestida com laca de pedra na cor natural após lixar e lixar a interior de madeira |
| 29 | Cornilho pintado com tinta mineral a base de água na cor lbram, lbram ou similar  |
| 30 | Contrifortia existente recuperado e pintado com tinta mineral a base de água na cor lbram, lbram ou similar   |
| 31 | Escada existente pintada com tinta mineral a base de água na cor lbram, lbram ou similar  |
| 32 | Porta original de alvir pintada com esmalte sintético para madeira cor de ref. Agata Azul Suavi ou similar e vidro liso brn   |
| 33 | Alumínio em veneziana de alumínio na cor natural  |

**OCA** | Oficina  
Crisolva de  
Arquitetura

Av. Rosendo Sampaio de S. Filho, 6931-1-08  
Zona Industrial, 13050-000, São João do Rio Preto  
Vitoria | ES | cep 29065-020 | tel (27) 3071-4537



GOV. PETERSON LUIZ ROJO VENTURA - N.º 10  
Secretaria da Cultura

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA  
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE RESTAURO DA  
CASA AGOSTINI (CASA DA CULTURA) - FUNDÃO - ES

RUA JOSÉ AGOSTINI, SNº, CENTRO, FUNDÃO, ES  
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA  
SUBSECRETARIA DE CULTURA  
GERÊNCIA DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO

PROPRIETÁRIO IMÓVEL: \_\_\_\_\_ PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

AUTOR DO PROJETO: \_\_\_\_\_ PABLO H. S. A. PETRI - CAUES 4627948

AUTOR DO PROJETO: \_\_\_\_\_ ANDRÉ L. FRANZOTTI DONADELLO - CAUES A65889-3

RESPONSÁVEL TÉCNICO: \_\_\_\_\_

CONTEÚDO:  
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA  
- VISTA 03  
- VISTA 04  
- DETALHES FACHADA

PRANCHA:  
R01-OUT/2015  
ESCALA:  
INDICADA  
EXEC-07/26